


Cambio de camisas de cilindros para OM 501/502

Fabricante: Mercedes-Benz

Serie de motores	OM 501 LA	OM 541.920 - 541.927 4V Euro 2	(6 cilindros)
	OM 502 LA	OM 542.920 - 542.926 4V Euro 2	(8 cilindros)



El fabricante ha modificado el modelo de las camisas de los cilindros.

Las camisas con el número KS 89.594.110 reemplazarán las camisas 89.473.110 empleadas hasta la fecha en los motores Euro-2 sin canal de enfriamiento en el contexto del mantenimiento del producto. Las camisas suministradas hasta la fecha se pueden seguir utilizando.

Informaciones para pedidos:

Número KS:

Camisa de cilindro para motor sin canal de enfriamiento (sólo motores Euro-2)

Camisa de cilindro: **antigua (suprimida!) nueva**

(89 473 110)
89 594 110

Camisa de cilindro para motor con canal de enfriamiento (sólo motores Euro-2)

Camisa de cilindro: (sin modificación)

89 530 110